



# АССОЦИАЦИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Саморегулируемая организация Ассоциация инженеринговых компаний  
(основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Внесена Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в Государственный реестр саморегулируемых организаций  
№ СРО-С-132-21122009

672000, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805  
тел./факс (3022) 21-21-65  
www.sroaik.ru  
sroaik@yandex.ru

## Протокол заседания Дисциплинарного Комитета Саморегулируемой организации Ассоциация инженеринговых компаний № Р-05-52 Сведения о собрании:

Вид собрания	Внеочередное
Форма проведения	Очная
Дата проведения собрания	«15» июля 2021 года
Инициатор Заседания Комитета	Контрольный комитет СРО АИК, отдел контроля СРО АИК
Место проведения	г. Чита, ул. Бутина 28, оф. 805
Председатель Комитета	Марков С.С.
Секретарь Заседания Комитета	Ткачев И.Д.
Время начала и окончания регистрации	16:00 - 16:10
Время открытия и закрытия заседания	16:10 - 17:00
Количество членов дисциплинарного комитета СРО АИК	3
Присутствовало членов дисциплинарного комитета СРО АИК	3
Кворум	100% Заседание Комитета правомочно принимать решение по вопросам повестки дня

### Повестка дня:

№ п.п.	Вопрос	Регламент	Докладчик
	Открытие заседания Дисциплинарного Комитета	5 мин.	Марков С.С.
1.	Рассмотрение материалов по организациям не устранившим ранее выявленные нарушения в срок установленный решением Дисциплинарного комитета	45 мин.	Марков С.С.

### ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

Слушали: Председательствующего Маркова Сергея Семеновича, который сообщил, что из 3 членов Дисциплинарного Комитета СРО АИК в собрании принимают участие 2 члена Комитета. Из 3 членов Комитета присутствуют: Марков Сергей Семенович – директор ООО «МСС», Асланян Армен Рафикович – директор ООО «Элит-Строй».

Председательствующий объявил Заседание Комитета открытым.

**РЕШЕНИЯ:**

## ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Марков С.С., который доложил членам Дисциплинарного комитета, что согласно заключениям Контрольного Комитета, ряд организаций не устранили ранее выявленные нарушения в срок установленный Дисциплинарным комитетом, а именно:

Реестровый номер	Наименование организации (ИП)	ИНН	Заключение Контрольного комитета (№)	Нарушения
690	ООО «РСУ-75»	7530011530	К-03/21-148	Имеется задолженность по оплате членских и целевого взносов ( <i>статья 6.10 Устава СРО АИК; п. 7.3, 7.4 Положение о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)</i> ).
636	ООО «Электротехническая компания»	7536091323	К-03/21-150	
568	ООО «Проммонолит»	7536073980	К-03/21-154	
491	ООО «Ладо»	7529012458	К-03/21-157	
603	ООО «ВС-ИНЖИНИРИНГ»	7536135725	К-03/21-158	
261	ООО «Созидатель»	7536058196	К-03/21-160	
381	ООО «ПГС»	7536146131	К-03/21-153	Имеется задолженность по оплате членских и целевого взносов ( <i>статья 6.10 Устава СРО АИК; п. 7.3, 7.4 Положение о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)</i> ).
521	ООО «Домострой»	7536132851	К-03/21-162	
637	ООО «Дорожно-строительная компания»	7536139254	К-03/21-163	Не представлены сведения о наличии в штате по основному месту работы необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства ( <i>статья 55.5-1 ГрК РФ; п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)</i> ).
608	ИП Толстых И.Н.	752401970339	К-03/21-164	
529	ООО «Аконит»	7529010267	К-03/21-165	
693	ООО «Роза ветров»	7536171882	К-03/21-169	
695	ООО «Экстрастрой»	7536116930	К-03/21-151	

544	ООО «Современные технологии»	7536146413	К-03/21-152	месту работы необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (статья 55.5-1 ГрК РФ; п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)).
730	ООО «ГЕОРУД»	7536164966	К-03/21-161	Не представлен годовой отчет об исполнении договоров строительного подряда за предыдущий год (п. 5.3 Положения об анализе деятельности членов (шифр ОС-05))
720	ООО «Заб СПК»	7529013155	К-03/21-174	Не представлены должностные инструкции на специалистов,
676	ООО «Прогресс плюс»	7536164571	К-03/21-175	поданных в квалификационном составе организации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (ч. 4, ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ).
296	ООО «РемКом»	7536101123	К-03/21-177	
185	ООО «СибирьСвязьСтрой»	7536090802	К-03/21-178	
190	ООО «Строй-Гарант»	7524014620	К-03/21-171	Не представлены должностные инструкции на специалистов, поданных в квалификационном составе организации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (ч. 4, ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ). Не представлен годовой отчет об исполнении договоров строительного подряда за предыдущий год (п. 5.3 Положения об анализе деятельности членов (шифр ОС-05)).
671	ООО «Стройком»	7536166106	К-03/21-149	Имеется задолженность по оплате членских и целевого взносов (статья 6.10 Устава

683	ООО «Монтаж-Строй»	7536162278	К-03/21-155	СРО АИК; п. 7.3, 7.4 Положение о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)). Не представлены должностные инструкции на специалистов, поданных в квалификационном составе организации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (ч. 4, ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ)
647	ООО «Магистраль»	7531006596	К-03/21-156	
681	ООО «Баракат»	7525006407	К-03/21-173	
731	ООО «Стройавтоэнергия»	7536125903	К-03/21-159	Имеется задолженность по оплате членских и целевого взносов (статья 6.10 Устава СРО АИК; п. 7.3, 7.4 Положение о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)). Не представлены должностные инструкции на специалистов, поданных в квалификационном составе организации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства (ч. 4, ч. 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ). Не представлен годовой отчет об исполнении договоров строительного подряда за предыдущий год (п. 5.3 Положения об анализе деятельности членов (шифр ОС-05)).
700	ООО «ТЭР»	7536074670	К-03/21-172	
97	ООО «Мастер-М»	7536061047	166	Не представлены сведения о наличии в штате по основному месту работы необходимого количества специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (статья 55.5-1 ГрК РФ; п. 6.1 Положения о членстве СРО АИК (шифр ОС-06)).
285	ООО «ССЭМ»	0323112706	167	
181	ООО «РУС»	7531004790	168	
247	ИП Кохаев А. А.	753601004454	170	

Марков С.С. пояснил, что у всех организаций, кроме не наделенных правом, право приостановлено на основании ранее вынесенных решений Дисциплинарного комитета.

Марков С.С. предложил рекомендовать Правлению СРО АИК исключить ООО «ГЕОРУД» (ИНН 7536164966) и ООО «Стройавтоэнергия» (ИНН 7536125903) из членов СРО АИК.

Марков С.С. предложил продлить остальным организациям приостановку права (для организаций, наделенных правом), а также направить всем указанным организациям предписание о необходимости устранить нарушения в срок до «02» августа 2021 года.

#### **РЕШИЛИ**

Рекомендовать Правлению СРО АИК исключить ООО «ГЕОРУД» (ИНН 7536164966) и ООО «Стройавтоэнергия» (ИНН 7536125903) из членов СРО АИК.

Продлить остальным организациям приостановку права (для организаций, наделенных правом), а также направить всем указанным организациям предписание о необходимости устранить нарушения в срок до «02» августа 2021 года.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 3 голосов (100 %), «Против» - нет (0%), «Воздержался» - нет (0%)

**Решение принято единогласно**

Председатель Комитета: \_\_\_\_\_ (С.С. Марков)

Секретарь заседания Комитета: \_\_\_\_\_ (И.Д. Ткачёв)

